
東京大学目白台汚染調査配置図



:取り壊し建物

: 鉛が基準値を超過している区画

:総水銀が基準値を超過している区画

(Pb+Cr6):鉛と六価クロムが基準値を超過している区画

:総水銀と鉛が基準値を超過している区画

調査区画名 				
	A 1 - 1	A1-2	A1-3	
1	A 1 - 4	A1-5	A1-6	
	A1-7	A1-8	A1-9	調査区画の統合

調査区画の統合:隣接する単位区画の面積の合計が130㎡を超えないときは、一つの単位区画とす ることができる。